




ISTRUZIONI INSTALLAZIONE - INSTALLING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CAUTION : BEFORE STARTING, TURN OFF POWER OF MAIN CIRCUIT PANEL




REGOLAZIONE LUNGHEZZA - DIMENSIONI IN mm / LENGTH REGULATION - DIMENSIONS IN mm

STANDARD






- 1 APRIRE IL MORSETTO E SCOLLEGARE I CAVI (a) . ALLENTARE IL FERMACAVO A PONTE (b)
SFILARE IL CAVO D'ACCIAIO AGENDO SUL MORSETTO A MOLLA (c) . ESTRARRE IL ROSONE (d)
- OPEN THE CLAMP AND DISCONNECT THE CABLES (A). REMOVE THE BOOT (b).
UNTHREAD THE STEEL CABLE ACTING ON THE SPRING CLAMP (c). TAKE OFF THE FRAME (d).



- 2 ESTRARRE IL CORDONE PER LA LUNGHEZZA DA ACCORCIARE (LX) + 200mm .
RIVESTIRE LA ZONA DI TAGLIO CON IL NASTRO ADESIVO NERO E TAGLIARE LA PARTE IN ECCEDENZA
ATTENZIONE A NON TAGLIARE I CAVI D'ALIMENTAZIONE E IL CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO.
- TAKE OFF THE CORD AS PER THE LENGTH TO SHORTEN (LX) + 200 MM.
COAT THE CUT AREA WITH THE BLACK ADESIVE TAPE AND CUT THE EXCEED PART.
PAY ATTENTION: DO NOT CUT THE POWER SUPPLY AND THE STEEL SECURE CABLE

- 3 RIMONTARE CORDONE E ROSONE : ATTENZIONE A LASCIARE ALMENO 100 mm
DI CAVI ELETTRICI TRA USCITA NEL ROSONE (e) E FERMACAVO A PONTE (f).
RIMONTARE IL CAVO DI SICUREZZA IN ACCIAIO NEL MORSETTO .
TAGLIARE LE ECCEDENZE DEI CAVI E COLLEGARE I CAVI DI ALIMENTAZIONE AL MORSETTO
- REASSEMBLE THE CORD AND FRAME- PAY ATTENTION: LEAVE 100 MM.
OF ELECTRICAL CABLES AT LEAST BETWEEN THE EXIT OF THE FRAME (e) AND BOOT (F)
REASSEMBLE THE STEEL SECURE CABLE IN THE CLAMP.
PLEASE CUT THE CABLES IN EXCEED AND CONNECT THE POWER SUPPLY TO THE CLAMP



TREASURE SO